

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента
социальной политики
администрации
города^ТТермиЁ.В.Бербер

20 16 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**№ 02/-90**1. Общие сведения об объекте**1.1. Наименование (вид) объекта Школа1.2. Адрес объекта 614029, г. Пермь, ул. Читалина, 10

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2 789,1 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта 1987

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего (косметического) _____ 2016г,

капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №66» г. Перми (МАОУ «СОШ № 66» г. Перми)1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614029 г. Пермь, ул. Читалина, 101.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрация города Перми

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *614000 г. Пермь, ул. Сибирская, 17, 212-50-70*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
образование

2.2. Виды оказываемых услуг общее и дополнительное образование

2.3. Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, на дому, дистанционно*)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек

2.7. Участие в исполнении ПНР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
конечная остановка автобусов следующих маршрутов: 24 (Автопарк — м/н Заозерье), 49 (Станция Пермь-2 — м/н Заозерье), 73 (м/н Январский — м/н Заозерье)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100м

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать лестничный спуск)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организации доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов * *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-и (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-и (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-и (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У)

4. Управленческое решение

4.1. -- Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка специализированного оборудования для людей с недостатками зрения , установка информации об объекте на ограждении, установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей
2	Вход (входы) в здание	Установка контрольных устройств на входе приспособленных для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект; Прозрачные двери без яркой контрастной маркировки; Замена входной группы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения - текстофонов для посетителей с дефектами слуха; демонтаж и установка поручней с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м, завершающие части длиннее на 0,3 м - рельефные обозначения этажей; демонтаж и установка новых ограждений; выравнивание порога в дверном просме; окрашивание ступеней маршей эвакуационных лестниц краской, светящейся в темноте.
4	Зона целевого назначения здания (целевого	Выравнивание порогов в

	посещения объекта)	дверных проемах
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка информирующих обозначений санитарно-гигиенической зоны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка указателей направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу; Установка систем средств информации и сигнализации об опасности; Установка звуковых сигнализаторов; Установка тактильных указателей направления, ориентации в здании.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка поручней и дублирование ступеней пандусом
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт (Установка специализированного оборудования для людей с недостатками зрения, установка информации об объекте на ограждении, установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей Установка контрольных устройств на входе приспособленных для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект; Прозрачные двери без яркой контрастной маркировки; Замена входной группы Установка звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения - текстофонов для посетителей с дефектами слуха; демонтаж и установка поручней с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м, завершающие части длиннее на 0,3 м

L		- рельефные обозначения этажей; демонтаж и установка новых ограждений; окрашивание ступеней маршей эвакуационных лестниц краской, светящейся в темноте. Выравнивание порогов в дверных проемах Установка информирующих обозначений санитарно-гигиенической зоны Установка указателей направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу; Установка систем средств информации и сигнализации об опасности; Установка звуковых сигнализаторов; Установка тактильных указателей направления, ориентации в здании. Установка поручней и дублирование ступеней пандусом)
---	--	--

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
 в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (С, Г, У) _____
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
 Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от “ _____ ” _____ 20__ г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____
от “ _____ ” _____ 20__ г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 66» г. Перми

ИЙГ' mh Поваляева

У4 20 16 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Школа

1.2. Адрес объекта 614029, г. Пермь, ул. Читалина, 10

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2789,1 кв. м _____

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта 1987

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего (косметического) 2016г,
капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №66» г. Перми (МАОУ «СОШ № 66» г. Перми)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614029 г. Пермь, ул. Читалина, 10

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрация города Перми

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *614000 г. Пермь, ул. Сибирская, 17, 212-70-50*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг общее и дополнительное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) *конечная остановка автобусов следующих маршрутов: 24 (Автопарк — м/н Заозерье), 49 (Станция Пермь-2 — м/н Заозерье), 73 (м/н Январский — м/н Заозерье)*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, (описать лестничный спуск)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2012

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-и (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)
8	Все зоны и участки	дч-и (У)

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации i^a Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Повалеева Т.П., директор, 275-93-14

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи)

уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «СОШ
№66» г. Перми

 Поваляева Т.П.

» _____ 20 16 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси
№ _____**

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

4С _____ 20 _____ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Школа

1.2. Адрес объекта 614029, г. Пермь, ул. Читалина, 10

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2789,1 кв. м _____

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта
1987

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текуще-
го (косметического)

2016г, _____

капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наимено-
вание — согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №66» г. Перми (МАОУ «СОШ № 66» г. Перми)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614029 г. Пермь, ул.
Читалина, 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательное учреждение

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
конечная остановка автобусов следующих маршрутов: 24 (Автопарк — м/н Заозерье), 49 (Станция Пермь-2 — м/н Заозерье), 73 (м/н Январский — м/н Заозерье)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать лестничный спуск)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-и (Г, У)		1-1 1-2 1-3 1-4 1-5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-и (О, Г, У)		2-1 2-2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	дч-и (У)		3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-и (Г, У)		4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-и (Г, У)		5-1 5-2 5-3
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-и (Г, У)		1-4'

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка специализированного оборудования для людей с недостатками зрения, установка информации об объекте на ограждении, установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей
2	Вход (входы) в здание	Установка контрольных устройств на входе приспособленных для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект; Прозрачные двери без яркой контрастной маркировки; Замена входной группы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения - текстофонов для посетителей с дефектами слуха; демонтаж и установка поручней с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м, завершающие части длиннее на 0,3 м - рельефные обозначения этажей; демонтаж и установка новых ограждений; выравнивание порога в дверном проеме; окрашивание ступеней маршей эвакуационных лестниц краской, светящейся в темноте.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Выравнивание порогов в дверных проемах
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка информирующих обозначений санитарно-гигиенической зоны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка указателей направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу; 1

		Установка систем средств информации и сигнализации об опасности; Установка звуковых сигнализаторов; Установка тактильных указателей направления, ориентации в здании.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка поручней и дублирование ступеней пандусом
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт (Установка специализированного оборудования для людей с недостатками зрения, установка информации об объекте на ограждении, установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей Установка контрольных устройств на входе приспособленных для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект; Прозрачные двери без яркой контрастной маркировки; Замена входной группы Установка звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения - текстофонов для посетителей с дефектами слуха; демонтаж и установка поручней с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м, завершающие части длиннее на 0,3 м - рельефные обозначения этажей; демонтаж и установка новых ограждений; окрашивание ступеней маршей эвакуационных лестниц краской, светящейся в темноте. Выравнивание порогов в дверных проемах Установка информирующих обозначений санитарно-гигиенической зоны Установка указателей направления, указывающие путь к ближайшему доступному эле-

		менту; Установка систем средств информации и сигнализации об опасности; Установка звуковых сигнализаторов; Установка тактильных указателей направления, ориентации в здании. Установка поручней и дублирование ступеней пандусом)
--	--	---

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения ДП-и (С.Г.У) _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>7</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>8</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>16</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>6</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>5</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>6</u>	л.


Результаты фотофиксации на объекте _____ на 35 л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 24 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

Директор, Поваляева Т.П.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы Зав. хозяйством, Останкин А.П.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Зам. директора по ВР, Веснина И.Х.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организа-
ции, расположенной на
объекте

Директор, Поваляева Т.П.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Зав. хозяйством, Останкин А.П.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано “ ____ ” ____ 20 ____ г.
(протокол № ____)
Комиссией (название) _____.

Приложение А. 1

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Часть 1

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№№ п/п	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступ- ности ОСИ	Название органи- зации, располо- женной на ОСИ	Форма собствен- ности	Вышестоящая организация	Виды оказыва- емых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Испол- нитель ИПР (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здание	г. Пермь, ул. Читалина, 10		МАОУ «СОШ №66» г. Перми	государ- ственная	Департамент образования Администра- ция города Перми	Общее и до- полнитель- ное образо- вание	Дети	Нет	нет

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел - объекты здравоохранения

2 раздел - объекты образования

3 раздел - объекты социальной защиты населения

4 раздел - объекты физической культуры и спорта

5 раздел - объекты культуры

6 раздел - объекты связи и информации

7 раздел - объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел - жилые здания и помещения

9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел - места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Часть 2

3. Состояние доступности объекта				4. Управленческое решение					
№ № п/п	Вариант обу- стройства объекта ¹	Состояние до- ступности (в т.н. для раз- личных катего- рий инвали- дов) ²	Нуждае- мость и очеред- ность адап- тации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) ис- полнения	Ожидае- мый ре- зультат (по состоя- нию до- ступно- сти) ⁴	Дата кон- троля	Результаты контроля ⁵	Дата актуали- зации инфор- мации на Карте до- ступности субъекта Рос- сийской Фе- дерации
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20

¹ Указывается один из вариантов: "А", "Б",² Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно.³ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.⁴ Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.⁵ Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр. 17.

1	Б	ДЧ-и (У)	Установка специализированного оборудования для людей с недостатками зрения, установка информации об объекте на ограждении, установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей; Установка контрольных устройств на входе приспособленных для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект; Прозрачные двери без яркой контрастной маркировки; Замена входной группы; Установка звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения - текстофонов для посетителей с дефектами слуха; демонтаж и установка поручней с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м. завершающие части длиннее на 0,3 м, рельефные обозначения этажей; демонтаж и установка новых ограждений; окрашивание ступеней маршей эвакуационных лестниц краской, светящейся в темноте. Выравнивание порогов в дверных проемах; Установка информирующих обозначений санитарно-гигиенической зоны Установка указателей направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу; Установка систем средств информации и сигнализации об опасности; Установка звуковых сигнализаторов; Установка тактильных указателей направления, ориентации в здании. Установка поручней и дублирование ступеней пандусом	ДП-и (С, г, У)				

OT “ ”

20 Г.

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес	Средств на проведение работ, услуг, в том числе на оплату труда персонала, выполняющего работы, услуги (тысячи рублей)	Фактически израсходовано средств (тысячи рублей)	Всего средств, направленных на реализацию программы (тысячи рублей)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и искусства имени П.И. Чайковского» г. Челябинск	700000	698000	700000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театральная компания им. А.М. Горького» г. Челябинск	100000	100000	100000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский театральный центр имени Ю.А. Яковлева» г. Челябинск	100000	100000	100000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Художественный музей имени В.П. Струве» г. Челябинск	100000	100000	100000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Челябинская филармония» г. Челябинск	100000	100000	100000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юбилейный зал» г. Челябинск	100000	100000	100000
Итого:	300000	300000	300000

[illegible]

1.2.1.	поверхность пути	- ровное покрытие, из твердых материалов, не скользящих; - при наличии бетонных плит ровная укладка, толщина швов между плитами - <u>не более 0,015 м</u>	4.1.11 СП	есть		1-3 1-4	Ровное покрытие из твердых материалов		К,О,С		
1.2.2.	лестницы на пути	дублируются пандусами или другими средствами подъема уклон пандуса <u>1:20 (5%)</u>	4.1.8 СП	есть		1-4 1-5	Лестницы на пути присутствуют, пандусами не дублируются	Лестницы на пути не дублируются пандусами или другими средствами подъема	К	Устройство пандусов или других средств подъема	Кап. ремонт
1.2.3.	устройства и оборудование: (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты) на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений	не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски высота	4.3.4, 4.3.5 СП	нет			соответствует		К,О,С,Г,У		

1.2.4.	ширина пути (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках)	не менее 2,0 м	4.1.7 СП	есть		1-3 1-4	На пути движения к зданию по тротуару вдоль ограждения 1,8 м, на территории более 2 м	ширина пути по тротуару вдоль ограждения не соответствует	К,О		Кап. ремонт
1.2.5.	уклон пути: - поперечный - продольный - (при съезде с тротуара и в стесненных местах - до 10% на протяжении не более 10 м)	1 - 2%; не более 5%	4.1.7 СП	нет			соответствует		К,О,С		
1.2.6.	тактильные средства на покрытии пешеходных путей	не менее чем за 0,8 м до препятствия	4.1.12 СП	нет				Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей	Кап. ремонт
1.2.7.	бордюры по краям пешеходных путей	высота не менее 0,05 м	4.1.9. СП	есть			высота соответствует		С		

1.2.8.	бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	высота не более 0,025 м	4.1.9 СП	нет					К		
1.2.9.	подземные и надземные переходы	оборудуются пандусами или подъемными устройствами		нет							
1.2.10	установленное оборудование: (в т.ч. таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения)	есть/нет		нет				Не установлено специализированное оборудование для людей с недостатками зрения		Установить специализированное оборудование для людей с недостатками зрения	Кап. ремонт
1.3	Лестница (наружная)										
1.3.1.	ступени: одинаковой формы:	ширина проступей 0,35 до 0,4 м, высота подъемов ступеней - 0,12 м - 0,15 м; поперечный уклон 2%	4.1.12 СП	нет					о,С,Г,У		

1.3.2.	поручни(при перепаде высот более 0,45 м):	- с двух сторон; - на высоте 0,9 м и 0,7 м - завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м	5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 СП	нет					О,С,Г,У		
1.4	Пандус (наружный)										
1.4.1.	материалы несущих конструкции пандусов	негорючие	5.2.13 СП	нет					К		
1.4.2.	уклон пандуса	не круче 1:20 (5%)	5.2.13 СП	нет					К		
1.4.3.	горизонтальные площадки:	- после каждого марша; - размеры площадки - не менее 1,5 м х 1,5 м	5.2.13 СП	нет					К		
1.4.4.	покрытие пандуса	нескользящее	5.2.13 СП	нет					К		
1.4.5.	бортики(при перепаде высот более 0,45 м):	по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м - колесоотбойники 0,1 м	5.2.13 СП	нет					К		

1.4.6	поручни(при перепаде высот более 0,45 м):	- с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях и 0,5 м); - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м	5.2.13 СП	нет					К		
1.5	Автостоянка и парковка										
1.5.1.	зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида:	- ширина - не менее 3,5 м; - обозначение знаками (международным и); - вблизи входа в здание - не далее 50 м	4.2.1 СП	нет				Отсутствует зона для парковки автомобиля инвалида	к,О	Обустройство зоны для парковки автомобиля инвалида	Технически не возможно
1.5.2.	количество мест для транспорта инвалидов: (на открытых индивидуальных автостоянках)	- не менее 10% (но не менее одного места)	4.2.1 СП	нет					к,О		
	ОБЩИЕ требования к зоне							ТЕКСТ о выявленных нарушениях	К, С	Капитальный ремонт	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г, У)		1-1 1-2 1-3 1-4 1-5	Установка специализированное оборудование для людей с недостатками зрения, обустройство зоны парковки для автомобилей инвалидов, установка информации об объекте на ограждении, устройство пандусов или других средств подъема, установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Здание не доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата по причинам: отсутствия зоны парковки для инвалидов, пандусов или других средств подъема. Здание не доступно для инвалидов с нарушением зрения по причинам: отсутствие специализированного оборудования для людей с недостатками зрения, отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
, № _____
от “ ____ ” _____ 20 ____ г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Школа, 614029, г. Пермь, ул. Читалина, 10
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на СП	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)										
2.1.1	Ширина марша	не менее 1,35 м	4.1.12 СП	нет			отсутствует		к,О,С,Г,У		
2.1.2	Поручни дополнительные раз- делительные (при ширине марша 2,5 м и более)			нет			отсутствует		к,О,С,Г,У		
2.1.3	Поперечный уклон ступеней	не более 2%	4.1.12 СП	нет			отсутствует		К,О,С,Г,У		

2.1.4	Поручни (при перепаде высот более 0,45 м)	- с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м	ГОСТ Р 51261	нет			отсутствует		к,О,С,Г,У		
2.1.5	Ступени:	- одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей не менее 0,35 м (до 0,4 м); - высота подъема ступени - не более 0,12 до 0,15 м	4.1.12 СП	нет			отсутствует		о,с		
2.2	Пандус (наружный)										
2.2.1	Материалы несущих конструкций пандусов -	негорючие		нет			отсутствует		к,О,С,Г,У		
2.2.2	Подъем (1 марш) высота	Уклон 1:20 (5%)	4.1.14 СП	нет			отсутствует		К,О,С,Г,У		

2.2.3	Ширина пандуса	не менее 1 м		нет			отсутствует		к,О,С,Г,У		
2.2.4	Горизонтальные площадки:	- после каждого марша - не менее 1,5 м х 1,5 м	4.1.15 СП	нет			отсутствует		к,О,С,Г,У		
2.2.5	Колоесоотбойные устройства	по краям маршей и горизонтальных поверхностей высотой 0,1 м	4.1.15 СП	нет			отсутствует		к,О,С,Г,У		
2.2.6	Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):	- с двух сторон - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях 0,5 м) - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м	ГОСТ Р 51261	нет			отсутствует		к,О,С,Г,У		
2.3	Входная площадка (перед дверью)										
2.3.1	Размеры площадки	- при открытии полотна дверей наружу не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м - площадка с пандусом 2,2х2,2м	5.1.3 СП	нет					к,О,С,Г,У		

2.3.2	Поверхность площадки:	- твердая (нез- кользкая при намокании) - уклон попе- речный 1-2%; - подогрев	5.1.3 СП	нет							
2.3.3	Дополнитель- ные элементы	- навес - водоотвод - дренажные и водосборные решетки (ши- рина просветов их ячеек не бо- лее 0,015 м)	5.1.3 СП	нет					к,О,С,Г,У		
2.4	Дверь (входная)										
2.4.1	Контрольные устройства на входе:	- приспособле- ны для пропус- ка тех катего- рий инвалидов, для которых доступен объ- ект		нет				Контрольные устройства на входе отсут- ствуют	к,О,С,Г,У	Установка контрольных устройств на входе приспособ- ленных для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объ- ект	Кап. ре- монт
2.4.2	Дверной проем:	- ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса откры- того проема более 1,0 м - не менее 1,2 м)	5.2.4 СП	есть		2-1	Соответствует, ширина - 1,45 м		к		

2.4.3	Крепление двери:	- на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»; - обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; - не допускаются вращающиеся двери и турникеты	5.1.6 СП	есть		2-1	на петлях одностороннего действия без фиксаторов, двери обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек		К		
2.4.4	Порог и перепад высот в дверном проеме:	- отсутствует или не более 0,014 м	5.1.4.СП	есть		2-1	0,04 м	Порог не соответствует	К	Установка накладок для выравнивания порога в дверном проеме	Кап. ремонт

2.4.5	Полотно двери:	- нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой; - смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,5 - 1,2 м от уровня пола	5.1.4, 5.1.5 СП	нет				Отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,5 - 1,2 м от уровня пола	К	Замена входной группы	Кап. ремонт
2.4.6	Прозрачные двери и ограждения:	- из ударопрочного материала; - с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м)	5.1.4, 5.1.5 СП	нет				Прозрачные двери без яркой контрастной маркировки	к, О, С	Покрытие прозрачных дверей яркой контрастной маркировкой	ремонт
2.5	Тамбур										
2.5.1	Размеры тамбуров и тамбур-шлюзов:	- глубина - не менее 2,3 м, - ширина - не менее 1,5 м	5.1.7 СП	есть		2-2	Соответствует глубина - 2,9 м ширина-2,1 м		к,О,С,Г,У 1		

2.5.2	Покрытие пола:	- твердое, не допускающее скольжения при намокании; - поперечный уклон] - 2%		есть			твердое, не допускающее скольжения при намокании		к,О,С,Г,У		
2.5.3	Дренажные и водосборные решетки:	- устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина про-светов их ячеек не более 0,013 м, длина - 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки)	5.1.7 СП	нет			отсутствуют	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки	к,О,С,Г,У	Установка дренажных и водосборных решеток	Кап. ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фо- то	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г,У)		2-1 2-2	Установка контрольных устройств на входе приспособленных для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект; Прозрачные двери без яркой контрастной маркировки; Установка накладок для выравнивания порога в дверном проеме; Замена входной группы; Установка дренажных и водосборных решеток

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению; вход в здание не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, по причине: не соответствие порога нормативной высоте. ДЧ-И (О, Г,У) обуславливаются отсутствием контрольных устройств на входе приспособленных для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект, отсутствием дренажных и водосборных решеток, а также - отсутствие яркой контрастной маркировки на прозрачных дверях.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации)

Школа, 614029, г. Пермь, ул. Читалина, 10

Наименование объекта, адрес

[illegible]

3.1.1	Покрывтие пола:	- ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий; - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м	5.2.8.СП	есть	3-1 3-2 3-3	Соответствует Покрывтие 1-ого этажа - мраморная крошка, покрывтие 2 и 3-ого этажей паркет		к,О,Г,С,У		
-------	-----------------	--	----------	------	-------------------	---	--	-----------	--	--

3.1.2	Приборы и устройства(для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.):	- иметь форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м)		есть		3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9	соответствует		К,О,Г,С,У		
-------	--	---	--	------	--	--	---------------	--	-----------	--	--

3.1.3	Ширина пути движения в чистоте:	- при движении кресла-коляски в одном направлении - не менее 1,5 м; - при встречном движении - не менее 1,8 м; - при переходе в другое здание - не менее 2,0 м; - в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м	5.2.1, 5.2.2 СП	есть	3-1 3-2	- при движении кресла-коляски в одном направлении - 2,1 - 2,6 м; - при встречном движении - 2,1 - 2,6 м;		К		
3.1.4	Подходы к оборудованию и мебели:	- ширина не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)	5.2.2 СП	есть		соответствует		К		
3.1.5	Зона для самостоятельной о разворота инвалида на кресле-коляске (на 90- 180°)	- не менее 1,4 м в диаметре	5.2.2 СП	есть		соответствует		К		

3.1.6	Свободное пространство (около столов, прилавков, настенных приборов, аппаратов и устройств)	- размер в плане не менее 0,9 x 1,5 м	5.2.2 СП	есть			соответствует		К		
3.1.7	Пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью:	- глубина не менее 1,2 м (при открывании "от себя"); - глубина не менее 1,5 м (при открывании "к себе"); - ширина не менее 1,5 м	5.2.2 СП	есть			соответствует		К		

3.1.8	Конструктивные элементы и устройства на стенах и других вертикальных поверхностях (на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола)	не должны выступать более чем: - на 0,1 м (при размещении на стенах); на 0,3 м (при размещении на отдельно стоящей опоре); - должны иметь закругленные края	5.2.7 СП	есть			соответствует		К		
3.1.9	В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать	- звуковые информаторы по типу телефонно-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения - текстофоны для посетителей с дефектами слуха		нет			отсутствует	Отсутствуют ! звуковые информаторы по типу телефонно-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения - текстофоны для посетителей с дефектами слуха	С, Г	Установка звуковых информаторов по типу телефонно-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения - текстофонов для посетителей с дефектами слуха	Кап. ремонт

3.2	Лестница (внутри здания)										
3.2.1	Ширина марша	не менее 1,35	5.2.10 СП	есть		3-10	Соответствует ширина марша - 1,4 м		к,О,Г,С,У		
3.2.2	Поручни	дополнительны е разделительные (при ширине марша 4,0 м и более)		нет					к,О,Г,С,У		
3.2.3	Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):	- с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей	5.2.15, 5.2.16 СП ГОСТ Р 51261	есть		3-10	поручни с одной стороны, на высоте - 0,9 м - завершающие части длиннее на 0,3 м; без рельефных обозначений этажей	Не соответствую т поручни	к,О,Г,С,У	Демонтаж и установка поручней с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м, завершающие части длиннее на 0,3 м - рельефные обозначения этажей	Кап. ремонт

3.2.4	Ступени:	- одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью; - ширина проступей - не менее 0,35 м до 0,4 м; - высота подъема ступени - не более 0,12 - 0,15 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м	4.1.12 СП	есть		3-10 3-11	одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей - 0,3м; - высота подъема ступени - 0,15 м; - боковые края примыкают к стене)	Не соответствует ступеней	О,С	Демонтаж и ступеней и установка новых	Технически не доступна
3.2.5	Ограждения: под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами (с высотой в свету менее 1,9 м)			есть		3-12 3-13	Не соответствует	Не соответствует	С	Демонтаж и установка новых ограждений	Кап. ремонт

3.3	Пандус (внутри здания)										
3.3.1	Материалы несущих конструкции пандусов	негорючие		нет							
3.3.2	Подъем (1 марш)	высота 1:20 (5%)		нет					К		
3.3.3	Ширина пандуса:	при одностороннем движении - не менее 1,5 м, (остальные -1,8 м)	5.2.13, 5.2.1.СП	нет					К		
3.3.4	Горизонтальные площадки:	- после каждого марша; - глубина площадки - не менее 1,5 м (в исключительны х случаях предусматриват ь винтовые пандусы)	5.2.13 СП	нет					К		

3.3.5	Бортики(при перепаде высот более 0,45 м):	по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м		нет					К		
3.3.6	Поручни(при перепаде высот более 0,45 м):	- с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей - расстояние между поручнями пандуса 0,9 - 1,0 м	5.2.15 СП	нет					К		
3.3.7	Пандус, служащий путем эвакуации с вышележащих этажей непосредственно связывается с выходом наружу (через тамбур)			нет					К		

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)							Отсутствует		Обустройство щания дифтом или подъемником	Технически не доступно
3.4.1	Информирующая сигнализация (световая и звуковая) у каждой двери лифта			нет					к,О,Г,С,У		
3.4.2	Двусторонняя связь из кабины лифта с диспетчером или дежурным (либо кнопка звонка дежурному) и аварийное освещение			нет					к,О,Г,С,У		
3.4.3	Кабина лифта не менее:	- дверной проем - 0,95 м; - внутренние размеры - 1,7 м (ширина) на 1,5 м (глубина)		нет					к,О,Г,С,У		

3.4.4	Подъемная платформа (подъемник):	- соответствие ГОСТ; - обеспечить выход только в уровне этажей, имеющих помещения для проживания или целевого посещения инвалидами - свободное пространство перед подъемными платформами 1,6 х 1,6м	ГОСТ Р 51630, 5.2.21 СП	нет					К,О,Г,С,У		
3.5	Дверь										
3.5.1	Дверной проем:	- ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м)	5.2.4.СП	есть		3-4 3-7	соответствует		К		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации)	ДЧ-И (У)		3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13	Установка звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения - текстофонов для посетителей с дефектами слуха; демонтаж и установка поручней с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м, завершающие части длиннее на 0,3 м - рельефные обозначения этажей; демонтаж и ступеней и установка новых; демонтаж и установка новых ограждений; обустройство здания лифтом или подъемником; выравнивание порога в дверном проеме; окрашивание ступеней маршей эвакуационных лестниц краской, светящейся в темноте.

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения в здании - ДЧ-И (У). Для других категорий инвалидов состояние недоступно по причинам:

- Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения - текстофоны для посетителей с дефектами слуха;
- не соответствуют поручни;
- не соответствие ступеней;
- ступени маршей эвакуационных лестниц не окрашены краской, светящейся в темноте.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

* № _____
от “ ____ ” _____ 20 ____ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Школа, 614029, г. Пермь, ул. Читалина, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на СП	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4Л	Кабинетная форма обслуживания										
4.1.1	Дверные проемы:	- ширина - не менее 0,9 м	5.2.4 СП	есть		4-4	ширина - 1,3 м		К		
4.1.2	Порог и перепад высот в дверном проеме:	- отсутствует или не более 0,014 м	5.2.4 СП	есть			высота - 0,03	Не соответству ет	К	Выравнивание порогов в дверных проемах	Ремон т

4.1.3	Свободное пространство:	- размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов)	5.2.2 СП	есть		4-2 4-3			К		
4.1.4	Зона для самостоятельного разворота	инвалида на кресле-коляске (на 90- 180°)- не менее 1,4 м в диаметре	5.2.2 СП	есть		4-2 4-3			К		
4.1.5	Подходы к оборудованию и мебели:	- не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)	5.2.2 СП	есть		4-2 4-3			К		

4.1.6	Высота столов	над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках - не более 0,8 м		есть			Соответствует Высота от 0,58м до 0,72м		К		
4.2	Зальная форма обслуживания										
4.2.1	Ширина проходов в залах	увеличивается на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м)		есть		4-5 4-6	ширина - 1-3 м				
4.2.2	Дверные проемы:	- ширина - не менее 0,9 м	5.2.4 СП			4-6	ширина - 1,3 м		К		
4.2.3	Порог и перепад высот в дверном проеме:	- отсутствует или не более 0,014 м	5.2.4 СП	есть		4-6	Порог 0,03 м, наличие лестничного спуска		К		
4.3	Прилавочная форма обслуживания										
4.3.1	Дверные проемы:	- ширина - не менее 0,9 м	5.2.4 СП	нет					К		
4.3.2	Порог и перепад высот в дверном проеме:	- отсутствует или не более 0,014 м	5.2.4 СП	нет					К		

4.3.3	Свободное пространство:	- размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов)	5.2.2 СП	есть		соответствует		К		
4.3.4	Ширина пути движения в чистоте:	- при движении кресла-коляски в одном направлении - не менее 1,5 м; - при встречном движении - не менее 1,8 м; - при переходе в другое здание - не менее 2,0 м; - в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м	5.2.2 СП	есть		соответствует		К		

[illegible]

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)		4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6	Выравнивание порогов в дверных проемах

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания - ДП-И (Г, У). Недоступность другим категориям инвалидов обуславливается несоответствием порогов в дверных проемах, а также расположением зон целевого назначения здания на этажах выше первого.

))

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№ _____
от " ____ " _____ 20 ____ г.**I. Результаты обследования:**
5. Санитарно-гигиенических помещений
Школа, 614029, г. Пермь, ул. Читглина, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на СП	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

[illegible]

5.1.1	Универсальная кабина:	- размеры в плане: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ' - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	5.3.3. СП	нет				Отсутствует	К	Обустройство здания универсальной кабиной	Технически невозможно
5.1.2	Доступная кабина в общей уборной	- ширина 1,65 м - глубина - 1,8 м - ширина двери - 0,9 м - свободное пространство диаметром 1,4 м	5.3.3. СП	нет					К		

[illegible]

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)		5-1 5-2 5-3	Установка информирующих обозначений, обустройство универсальной кабины

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения - ДП-И (Г, У). Недоступность для категорий инвалидов К, О, С обусловлено отсутствием рельефного информирующего обозначения зоны и отсутствием универсальной кабины. Установка универсальной кабины невозможно в виду отсутствия требуемой площади.

* No

от “ ” 20 г.

Школа, 614029, г. Пермь, ул. Читалина, 10

[illegible][illegible]

6.1.1	указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу	Есть в наличии на: - недоступных входы в здание - недоступных общественных уборных и иных сан-гиг помещениях, - не приспособленных лифтах - выходах и лестницах, не являющихся путями эвакуации		нет			отсутствует	отсутствуют указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу		Установка указателей направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу	Кап. ремонт
6.1.2	Системы средств информации и сигнализации об опасности			нет					К,О,Г,С,У		
6.1.3.	Знаки и символы	идентичные в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации		нет					к,О,Г,С,У		

6.1.4	Система средств информации зон и помещений	- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.		есть	6-1 6-2 6-3 6-4	соответствует		К,О,Г,С,У		
-------	--	---	--	------	--------------------------	---------------	--	-----------	--	--

6.1.5	Визуальная информация	располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, на высоте 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола	5.5.6 СП	есть		6-1 6-2 6-3 6-4	соответствует		к,О,Г,С,У		
6.1.6	Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией			есть		6-5 6-6	соответствует		к,О,Г,С,У		
6.2	Акустические средства										
6.2.1.	Системы средств информации и сигнализации об опасности			нет			отсутствуют	Отсутствуют системы средств информации и сигнализации и об опасности	К,О,Г,С,У	Установка систем средств информации и сигнализации об опасности	Кап. ремонт

[illegible]

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6	Установка указателей направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу; Установка систем средств информации и сигнализации об опасности; Установка звуковых сигнализаторов; Установка тактильных указателей направления, ориентации в здании.

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно условно при помощи сотрудника организации на объекте